



# Geoteknisk rapport

## Indledende undersøgelse



Sag: J20.0403 – Skolegade v/B1A+B1B, Løsning

Salg af parcelhusgrund

Horsens, den 24. marts 2020

**Rekvirent:**  
Hedensted Kommune  
Tjørnevej 1-6  
7171 Uldum

Jylland & Fyn  
Sandøvej 3  
8700 Horsens  
jyadm@geoteknik.dk

Sjælland & Øerne  
Industrivej 22  
3550 Slangerup  
sjadm@geoteknik.dk

**FRANCK GEOTEKNIK AS**  
[WWW.GEOTEKNIK.DK](http://WWW.GEOTEKNIK.DK)  
TLF.: 4733 3200  
CVR 89 54 63 11



# Geoteknisk rapport

## Indledende undersøgelse

### Sag

J20.0403 – Skolegade v. B1A+B1B, Løsning.

### Emne

Nærværende jordbundsundersøgelse er udført med henblik på salg af parcelhusgrund, med forventning om parcelhusbebyggelse i et plan uden kælder.

Med udgangspunkt heri har Franck Miljø- & Geoteknik til orientering om bund- og grundvandsforholdene udført en undersøgelse omfattende 2 geotekniske borer.

Det bemærkes at borerne er udført inden den egentlige byggemodning af arealet er foretaget.

Vi er således ikke bekendt med et konkret projekt.

Til vor rådighed har vi modtaget situationsplan – bilag 1.

### Konklusion

#### Geologi:

I borerne træffes, under ca. 0,3 – 0,4 m muld, bæredygtige aflejringer af senglacialt/glacialt smeltevandsler med enkelt indslag af sand, underlejret af glacialt moræneler, til boringens afslutning 4 m under terræn.

Leraflejringerne i boring B1A fremstår med en slap zone fra ca. 2,2 – 2,4 m under terræn med forholdsvis lave styrker.

Jf. historisk kort kan det på matriklens sydvestlige del evt. forventes at finde sætningsgivende aflejringer af postglacialt tørv/gytje, grundet et gammelt vandhul. Disse aflejringer er ikke er truffet i de udførte borer. Se afsnit 4.

Fundering:

Fremitidigt byggeri kan, med forhold som i den udførte undersøgelse, mest relevant opføres ved direkte fundering på bæredygtige aflejringer.

Hvor der funderes over de slappe lag, skal det ved relevant trykspredning sikres, at der ikke sker gennemlokning ned i disse lag ( $c_v = 30 - 45 \text{ kN/m}^2$ ).

Gulve kan opbygges som normalt terrændæk, og på velkomprimeret sandfyld, som angivet i afsnittet "Gulve".

Grundvand:

Anlægsarbejder kan udføres uden væsentlige gener fra grundvand.

Tilsivende vand skal dog straks fjernes ved f.eks. simpel lænsning, for at undgå opblødning af de lerede aflejringer.

Bemærkning:

Det bemærkes, at denne rapport er en indledende undersøgelse. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en undersøgelsesrapport, samt en projekteringsrapport afhængig af det akutelle projekt.

## Indhold og bilag

### Indhold

1. Markarbejde
2. Laboratoriearbejde
3. Grundvandsforhold
4. Geologiske forhold
5. Funderingsforhold
- 5.1 Styrkeparametre
- 5.2 Sætninger
- 5.3 Gulve
6. Kontrolundersøgelse
7. Tørholdelse
- 7.1 Midlertidig tørholdelse
- 7.2 Permanent tørholdelse
8. Anlægsforhold
9. Naboforhold
10. Miljøforhold
11. Bemærkninger

### Bilag

- 1 Situationsplan
- 2 Boreprofiler
- Standardbilag, signaturforklaringer



## 1. Markarbejde

Der blev udført 2 geotekniske prøveboringer. Boredatoen fremgår af boreprofilerne. Borestederne er markeret på arealet med de monterede pejlerør.

I boringerne blev der:

- udtaget prøver i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser blev indmålt.
- udført vingeforsøg/styrceforsøg.

Markundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthåndbogen".

Resultater af forsøgene er optegnet på boreprofilerne med angivelse af placering af prøver og laggrænser.

Afsætning af borestederne er udført på baggrund af fremsendte tegning, og terræn ved borestederne er indmålt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990).

## 2. Laboratoriearbejde

På de optagne prøver er der udført:

- geologisk bedømmelse.
- bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgår af boreprofilerne.

Laboratorieundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 "Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse".

### 3. Grundvandsforhold

Umiddelbart efter afslutning af sidste boring er der indmålt frit vandspejl i borehullerne som angivet på boreprofilerne og i efterfølgende skema.

Pga. den korte tid mellem borearbejdets udførelse og pejling af vandspejlet er de målte vandspejl næppe repræsentative.

Vandspejlet forventes dog at være svingende og nedbørsafhængigt, og anbefales genpejlet før anlægsarbejdets planlægning og start.


I borerne er der monteret pejlerør for senere kontrol.

| Boring<br>Nr. | Terrænkote<br>[m] | GVS-kote<br>[m] | Dybde<br>[m u.t.] |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| B1A           | 67,75             | 66,47           | 1,28              |
| B1B           | 67,74             | 66,99           | 0,75              |

### 4. Geologiske forhold

I borerne træffes, under ca. 0,3 – 0,4 m muld, bæredygtige aflejringer af senglacialt/glacialt smeltevandsler med enkelt indslag af sand, underlejet af glacialt moræneler, til boringens afslutning 4 m under terræn.

Se i øvrigt den detaljerede beskrivelse på boreprofilerne.



Jf. historisk kort kan det på matriklens sydvestlige del evt. forventes at finde sætningsgivende aflejringer af postglacialt tørv/gytje, grundet et gammelt vandhul (det blå). Disse aflejringer er ikke truffet i de udførte borer.

## 5. Funderingsforhold

Med de trufne forhold kan der funderes i geoteknisk kategori 2, jf. Eurocode 7 (EN1997).

Der kan foretages en direkte fundering af alle bygningsdele.

Fundering kan ske i bæredygtige aflejringer eller på velkomprimeret sandfyld udlagt efter udskiftning til disse aflejringer.

Fundamenter/sand-/grusfyld kan funderes/opbygges i eller under den dybde, der er angivet i efterfølgende skema.

Gulve kan opbygges som terrændæk efter afrømning som angivet i skema.

| Boring<br>Nr. | Terrænkote<br>[m] | AFR-kote<br>[m] | Dybde<br>[m u.t.] | OBL-kote<br>[m] | Dybde<br>[m u.t.] |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| B1A           | 67,75             | 67,45           | 0,3               | 67,45           | 0,3               |
| B1B           | 67,74             | 67,34           | 0,4               | 67,34           | 0,4               |

"OBL" angiver overside af bæredygtige aflejringer.

"AFR" angiver niveau for afrømning, for opbygning af normalt sætningsfrie gulve og normale befæstede arealer.

Fundamenter skal altid føres til frostfri dybde, svarende til 0,9 m for almindeligt byggeri og 1,2 m under fremtidigt terræn for fritstående konstruktioner.

### 5.1 Styrkeparametre

Jf. Eurocode 7 (EN1997) skal konstruktioner under jorden sikres ved beregninger i både anvendelses- og brudgrænsetilstand. Følgende karakteristiske styrkeparametre kan anvendes ved beregning:

LER:

$$\begin{aligned} c_v &= 60 \text{ kN/m}^2 \\ c' &= 6 \text{ kN/m}^2 \\ \phi &= 30^\circ \\ \gamma/\gamma' &= 19/9 \text{ kN/m}^3 \end{aligned}$$

SAND:

$$\begin{aligned} \phi &= 36^\circ \\ \gamma/\gamma' &= 17/7 \text{ kN/m}^3 \end{aligned}$$



Hvor der funderes over de slappe lag, skal det ved relevant trykspredning sikres, at der ikke sker gennemlokning ned i disse lag ( $c_v = 30 - 45 \text{ kN/m}^2$ ).

### 5.2 Sætninger

Generelt skønner vi, at der ikke vil komme betydende sætninger, men fundamenter anbefales dog armeret med min. 0,2 % ribbestål, fordelt foroven og forneden, som sætningsudjævnende armering.

For almindelige liniefundamenter vil vi anbefale, at der anvendes 3Y12 i både top og bund. Der bør anvendes min. betonstyrke C12. Betonen vibreres omhyggeligt, og jernenes placering skal sikres under udstøbning.

Alternativ kan der anvendes fiberarmeret beton med samme styrke- og deformationsegenskaber.

### 5.3 Gulve

Normalt sætningsfrie gulve kan udlægges som terrændæk efter afrømning til "AFR" eller derunder.

## 6. Kontrolundersøgelse

I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal der i forbindelse med byggeri foretages kontrolinspektioner af samtlige udgravninger til sikring af, at der overalt funderes på de forudsatte intakte aflejringer, med de forudsatte styrkeparametre og egenskaber.

Hvis afrømning medfører opbygning af sandfyld på over 0,6 m under gulve, skal der jf. Eurocode 7 (EN1997), udføres kontrol med fyldens lejringstæthed, som bør være min. 98 % standardproctortæthed bestemt ved isotopmetoden.

Den anførte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 forsøg, hvor intet forsøg må ligge mere end 3 % under det krævede gennemsnit.

## 7. Tørholdelse

Der skelnes mellem to typer jordarter i forbindelse med tørholdelse. Jordarter med god eller ringe permeabilitet.

Ved jordarter med god permeabilitet, forstås jordarter med permeabilitetskoefficienten  $k \geq 0,0001 \text{ m/s}$ .

Ved jordarter med ringe permeabilitet, forstås jordarter med permeabilitetskoefficienten  $k \leq 0,00001 \text{ m/s}$ .

Forholdene skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde, under hensyntagen til vandspejlsniveau. (kilde "Norm for dræning af bygværker DS 436, afsnit 2.6").

### 7.1 Midlertidig tørholdelse

Anlægsarbejder kan udføres uden væsentlige gener fra grundvand.

Tilsivende vand skal dog straks fjernes ved f.eks. simpel lænsning, for at undgå opblødning af de lerede aflejringer.

Vi deltager gerne i nærmere vurderinger såfremt dette måtte blive aktuelt.

### 7.2 Permanent tørholdelse

De aktuelle aflejringer er lavpermeable aflejringer med en skønnet permeabilitetskoefficient  $k \leq 0,00001 \text{ m/s}$ , og vurderes dermed ikke at være selvdrænende.

If. Bygningsreglementet 2010 skal konstruktioner udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfører fugtskader og fugtgener.

Det betyder bl.a., at terrændæk skal udføres på fast og tør jordbund og at terrænet ikke må kunne udsættes for oversvømmelser.

Overfladevand skal således bortledes, f.eks. ved anvendelse af tilstrækkelig fald på terræn bort fra bygningen.

Det har hidtil været god praksis, at der anvendes dræn, hvor gulvoverfladen ligger mindre end 300 mm over terræn, og jorden ikke samtidig er tilstrækkelig selvdrænende.

(kilde SBI-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger, s. 69).  
Der henvises i øvrigt til "Norm for dræning af bygværker DS 436".



## 8. Anlægsforhold

Udgravningerne kan udføres som åben udgraving.

Den aktuelle lerjord kan ved mekanisk påvirkning (gummihjulstrafik m.m.) let blive opblødt, æltet og ufremkommelig, hvilket der må tages hensyn til ved planlægning og udførelse af jordarbejdet.

## 9. Naboforhold

Franck Miljø- & Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af arealet og er således ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med opførelse af bygningen.

## 10. Miljøforhold

Ifølge Miljøportalen ligger grunden uden for områdeklassificeret område, hvilket betyder, at kommunen har oplysninger om at jorden forventes at være ren og kan henføres til kategori 1. Evt. overskudsjord fra grunden kan bortkøres uden yderligere kemiske analyser og godkendelser.

Såfremt der under gravearbejdet mod forventning træffes tegn på forurening skal relevante myndigheder kontaktes.

## 11. Bemærkninger

Det bemærkes, at denne rapport er en indledende undersøgelse. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en undersøgelsesrapport, samt en projekteringsrapport afhængig af det akutelle projekt.

Der kan være afvigelser fra en retlinet interpolation mellem prøvesteder.

Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol må rekvireres senest dagen før.



J20.0403 – Skolegade v.B1A+B1B, Løsning.

Side 11


Jordprøver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

Horsens, den 24. marts 2020

**FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK AS**

Signe Fuglsang Andersen  
Sagsingeniør

Thomas Ravn  
Kvalitetssikring



### Signaturforklaring

(Boringsnummer)  
 (Kote)

20.0403  
Skolegade, 8723 Løsning

Sti: F:\Sager\20\Sager\20-0403\J20.0403 - Skolegade,  
løsning\Landmåling-Situationsplaner  
Rev: Malene Jensen




## Bilag 1 Situationsplan

Franck Miljø & Geoteknik AS  
Tlf: 4733 3200  
www.geoteknik.dk

Design: Jesper Ravn  
Kilde: Kort og ortofotos er data fra Styrelsen for Dataforsyning og  
Effektivisering (kortforsyningen.dk), samt GEUS (geus.dk)

# Boreprofil



Sag: 20.0403

Skolegade, Løsning

Bedømt af: OLE

Dato: 2020.03.12 Boret af: RD-LH

Boring: B1A


Udarb. af: SFA

Dato: 2020.03.24 Godkendt: SFA

Bilag: 2

S. 1/1

# Boreprofil



Sag: 20.0403

Skolegade, Løsning

Bedømt af: OLE

Dato: 2020.03.12 Boret af: RD-LH

Boring: B1B

Udarb. af: SFA

Dato: 2020.03.24 Godkendt: SFA

Bilag: 2

S. 1/1

## Forsøgsresultater

| Jordartssignatur   |             | Situationsplan |              | Boreprofil |                                      |
|--|-------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------------|
|  | FYLD        |                | MORÆNELER    |            | Pumpeboring (BU)                     |
|  | MULD        |                | MORÆNESILT   |            | Pejleboring (BW)                     |
|  | MULDET      |                | MORÆNESAND   |            | Miljøboring (BE)                     |
|  | MULDSTRIBER |                | KALK (KRIDT) |            | Prøvegravning (PG)                   |
|  | MULDZONER   |                | FLINT        |            | Boring med prøvetagning (BS)         |
|  | LER         |                | KLIPPE       |            | Boring med prøver og vingeprøve (BG) |
|  | SILT        |                | GYTJE        |            | CPT forsøg (C)                       |
|  | SAND        |                | SKALLER      |            | Sondering, rammesonde (F)            |
|  | GRUS        |                | TØRV         |            |                                      |
|  | STEN        |                | TØRVEDYND    |            |                                      |
|  |             |                | PLANTERESTER |            |                                      |
| I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i boringerne. |             |                |              |            |                                      |

## Definitioner

| Signatur                 | Emne                     | Fork. | Enhed   | Beskrivelse  | Geologiske forkortelser |
|--------------------------|--------------------------|-------|---------|--|-------------------------|
|                          | Vandindhold              | W     | [%]     | Vand i % af tørstofvægt  | Miljø                   |
|                          | Flydegrænse              | WL    | [%]     | Vandindhold ved flydegrænsen   | Pg Postglacial          |
|                          | Plasticitetsgrænser      | WP    | [%]     | Vandindhold ved plasticitetsgrænse   | Sg Senglacial           |
|                          | Plasticitetsgrænser      | IP    | [%]     | IP = WL - WP   | Fl Fly dejord           |
|                          | Rumvægt                  | γ     | [kN/m³] | Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen   | Gl Gletscher            |
|                          | Poretal                  | e     |         | Forhold mellem porevolumen og kornvolumen  | Ma Marin                |
|                          | Glødetab                 | gl    | [%]     | Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten  | Ne Nedskyl              |
|                          | Reduceret Glødetab       | glr   | [%]     | gl - ka  | O Overjord              |
|                          | Kalkindhold              | ka    | [%]     | Vægt af CaCO <sub>3</sub> i % af tørstofvægten   | Sm Smeltevand           |
|                          | Kalkprøve                | kp    |         | Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khf.: svagt kalkholdigt, + khf.: kalkholdigt, ++ st. khf.: stærkt kalkholdigt   | Sk Skredjord            |
|                          | Frost                    |       |         | ++ Opfrysningssfarlige under alle betingelser<br>+ Opfrysningssproblemer, under korte frostperioder<br>(+) Opfrysningssproblemer, under lange frostperioder<br>- Ikke opfrysningssfarlig<br>-- Absolut ingen opfrysningssfare<br>? Frostfare kan ikke bedømmes<br>-?+? Frostfare er vanskelig at bedømme | Vi Vindaflejret         |
| H1,H2,H3,H4,H5           | Hærdningsgrader          |       |         | H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet   | Vu Vulkansk             |
|                          | Gradering                |       |         | U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet  |                         |
|                          | Vingestyrke, intakt      | cfv   | [kN/m²] | Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord  |                         |
|                          | Vingestyrke, omrørt      | crv   | [kN/m²] | Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord  |                         |
|                          | Sonderingsmodstand       |       |         | vr. Vinge afvist<br>vd. Forsøg med defekt vinge<br>st. Forsøg påvirket af sten   |                         |
| - Belastet spidsbor      | - Belastet spidsbor      | RSP   | N200    | Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning  |                         |
| - Svensk rammesonde      | - Svensk rammesonde      | RRS   | N200    | Antal slag pr. 200 mm nedsynkning  |                         |
| - Let rammesonde         | - Let rammesonde         | RLSD  | N200    | Antal slag pr. 200 mm nedsynkning  |                         |
| - SPT-prøve, lukket/åben | - SPT-prøve, lukket/åben | SPT   | N300    | Antal slag pr. 300 mm nedsynkning  |                         |